

2021

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre 2021

FECHA DE CORTE: 30/09/21

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Adecuaciones y Mejoras para el Edificio de Aulas A-200, Unidad Obregón Campus Centro.

CROQUIS DE LOCALIZACION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



ITSON
Educar para Trascender

Porcentaje de avance

40%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Pasillo Segundo Nivel



F3: Pasillo Tercer Nivel



F4: Interior / Pasillo Sur

Comentarios de los trabajos realizados:

Se retiraron las instalaciones y pisos existentes, se realizaron demoliciones, se fabricaron muros, escaleras, canalización eléctrica y de red, fabricación de fachadas.



F5: Interior de laboratorio

Dr. Jesús Hernández Lópe
Rector

Enr. Lidia Josefina Ros Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alfonso Islas Escalante
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre 2021

FECHA DE CORTE: 30/09/21

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Adecuaciones y Mejoras para el Laboratorio LV-200 de Veterinaria, Unidad Obregón Campus Nainari.

CROQUIS DE LOCALIZACION



ÁREA A INTERVENIR



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



ITSON
Educar para Trascender

Porcentaje de avance

40%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de instalaciones existentes, retiro de cancelería, demoliciones, fabricación de muros y firmes, canalizaciones eléctricas y red. Instalaciones hidráulicas y sanitarias.



F3: Interior Laboratorio LV-220



F4: Pasillo de acceso a Laboratorios Sur



F5: Interior Laboratorio LV-213

Dra. Jesús María Hernández López
Rector

Dra. Nidia Josefina Ríos Lozano
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alonso Islas Escalante
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre_2021

FECHA DE CORTE: 30/09/21



REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: Equipamiento para el Laboratorio LV-500 de Química y Ciencias Básicas, Unidad Obregón Campus Nainari.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



ITSON
Educar para
Trascender

Porcentaje de avance

0%

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Fachada posterior


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Acceso / Lobby



F4: Pasillo de acceso a salas



F5: Interior Laboratorio de rehabilitación física

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dra. Nidia Josefina Ríos Yáñez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alonso Islas Escalante
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.